

Uppdaterad november 2020

Stambyten

Sammanställning över gjorda stambyten i Bf. Sandberget u.p.a.

- 1973 Installation WC lgh 21, Flitiga Fingrar.
Avloppsrör från WC till ny brunn lgh. 20, Campoloro.
- 1975 Byte av grenrör till köksstam, lgh. 11, 12, 13, 14, 15 i gårdshuset.
- 1975 Byte av köksstam, lgh. 1, 3, 5, 7, 9 i gatuhuset.
- 1978 Byte av avlopp- och vattenstammar, WC och dusch,
lgh. 11, 12, 13, 14, 15 i gårdshuset.
- 1982 Byte av grenrör på WC lgh. 1, 3, 5, 7, 9 i gatuhuset.
- 1983 Byte av WC-stam, lgh. 2, gatuhuset.
Byte kall-och varmvattenledningar, koppar, lgh. 2, gatuhuset.
- 1983 Byte av WC-stam och vattenledning från källare, lgh. 1 och 4, gatuhuset.
- 1984 Installation av Danfors optimalsystem, stamstrykning.
- 1985 Byte av köks- och badrumsstam, lgh. 2, 4, 6, 8, 10 samt kall- och varmvattenledningar
(koppar) och cirkulationsledning. Gatuhuset.
- 1985 Byte av WC-stam lgh. 4, 6, 8, och 10, samt kall och varmvattenledningar, (koppar) och
cirkulationsledning gatuhuset.

- 1985 Byte av avloppsstam i badrum, lgh. 1, 3, 5, 7, och 9 samt kall och varmvattenledningar (koppar) och cirkulationsledning, gatuhuset.
- 1985 Byte av stam från taket till huvudstam hyreslokal Flitiga Fingrar (lgh. 21).
- 1990 Sammankoppling av cirkulationsledning och byte av avloppsledning i arkivet.
- 1999 Byte av köksstam samt gäst WC-stam, lgh. 1, 3, 5, 7, 9 och 21, gatuhuset.
- 2015 Byte av köksstam samtliga lgh i gårdshuset (lgh 11, 12, 13, 14, 15).
- 2016 Byte avloppstam under hyreslokal Flitiga Fingrar (lgh 21), fram till gårdshuset
Byte vattenledningar, från galvaniserat till kopparrör, i hyreslokal Campoloro (lgh 20).
Ny inkopplingspunkt för vatten i gatan enligt krav från Stockholms vatten
- 2017 Stamspolning köksavlopp samtliga lgh i gatuhuset
- 2019 Byte av stamavlopp under restaurangen